




Zestaw naprawczy pompy hamulcowej przedniej. Zestaw zawiera tłoczek z uszczelkami, sprężynę oraz zawleczkę.

Producent: Tourmax (Made in Japan)

Nr OEM Honda: 45530-HB9-006, 45504-410-003



Zastosowanie Honda:

CB 550 75-78
 XL 350 R ND03 85-88
 XL 600 R PD03 78-87
 XL600V Transalp PD06 87-93
 XLV 750 RD01 83-85
 XR 250 R ME06 84-95
 XR 500 R PE03 83-84
 XR 600 R PE04 86-97

ID 641