



Zestaw naprawczy gaźnika japońskiej firmy Keyster do motocykla Honda XRV750 Africa Twin 93-95

UWAGA! W tym zestawie znajdują się podzespoły do naprawy dwóch gaźników!!

Zestaw naprawczy gaźnika Keyster. Zawiera wszystkie ruchome części potrzebne do naprawy gaźnika.

W skład zestawu wchodzi podzespoły produkowane w Japonii przez firmę Keyster. Fotografia przedstawia pełny skład zestawu.

Jakości OEM.

KEYSTER

KEYSTER PRECISION WORKS LTD. z siedzibą w Amagasaki, to japoński producent elementów składowych używanych w gaźnikach. Pomimo, że przedsiębiorstwo liczy zaledwie 30 pracowników, to na przestrzeni wielu lat swojej działalności zyskało miano lidera i innowatora klasy światowej. KEYSTER prowadzi działalność od 1941 roku. Posiada własne laboratoria badawcze i korzysta z dostawców surowców o największej renomie. Zestawy naprawcze do gaźników są jakości OE, ale w większości przypadków przewyższają produkty oryginalne trwałością stosowanych rozwiązań. Na uwagę zasługuje fakt, że KEYSTER rozwija swoją ofertę w kierunku motocykli coraz starszych. W wielu przypadkach uruchamia produkcję zestawów naprawczych, które nie są dostarczane przez producentów motocykli od wielu dziesięcioleci. Dlatego KEYSTER stał się ostatnio kluczowym dostawcą zestawów naprawczych do gaźników dla firm specjalizujących się w rekonstrukcjach motocykli zaliczanych do grupy oldtimerów.

Wszystkie produkty KEYSTER są produkowane w Japonii.

ID 2978