




Uszczelniaacz zaworu zwrotnego magistrali olejowej

Uszkodzenie uszczelniaacza może doprowadzić do pompowania oleju bezpośrednio w karter z częściowym lub całkowitym pominięciem górnych sekcji magistrali (rozrząd) oraz grawitacyjne schodzenie oleju, co po dłuższym postoju prowadziłoby do niesmarowania wału i wałka rozrządu w pierwszych sekundach po uruchomieniu silnika.

Nr OEM

Yamaha: 583-13113-00-00

Aprilia: AP8520287





Do uszkodzenia tego elementu dochodzi bardzo często podczas czyszczenia starej uszczelki.
Uszkodzony uszczelniaacz poniżej (ścięty prawdopodobnie drapakiem lub nożykiem do tapet)



Zastosowanie

Aprilia:

Pegaso 650 05-10

Yamaha:

MT03
SR400
SR500
SRX400
SRX600
SZR660
TT500
TT600
WR250
WR250F
WR250R
WR250X
WR250Z
WR400F
WR426F
WR450F
XT400E (ARTESIA)
XT500
XT550
XT600
XT600
XT660
XT660R
XT660X
XT660Z Tenere
XTZ660 (TENERE)
YZ250
YZ250
YZ250F
YZ250F Competition
YZ250 Competition
YZ250 Motocross
YZ400
YZ400F
YZ400
YZ426F
YZ450F

ID 1797